

无锡市住房和城乡建设局

关于公布 2023 年三季度全市建筑工地 “红黑榜”的通知

各市（县）区住房和城乡建设局（建设局），市建设工程管理服务
中心，各有关单位：

根据《关于印发无锡市建筑工地安全文明施工“红黑榜”管理实施方案的通知》（锡建质安〔2022〕9）号，市住房和城乡建设局组织开展了 2023 年三季度全市建筑工地安全文明施工“红黑榜”考评工作。根据住建部门三季度安全文明施工和污染防治巡查检查情况特别是落实《全市重点区域工地大气污染防治“百日攻坚”工作方案》、市污防攻坚办、市大气办线索移交情况等，共考评产生季度“红榜”工地 10 个，“黑榜”工地 7 个（详见附件）。

从考评情况看，各级住建部门、监督机构较好落实“百日攻坚”工作要求，主动推进建筑工地污染防治攻坚工作，基本形成了对重点区域工地的分级管理，积极配合做好亚运会、亚残运会空气质量保障工作。部分工地采用“水幕”“天幕”等新型科技治污手段，具有一定示范效应。但仍有部分

建筑工地落实“六个 100%”标准不到位，部分文明施工问题“反复治”。请各地区、各单位针对三季度和往期“黑榜”通报问题及时反馈执法处罚结果，并督促彻底整改、长效保持，举一反三、全面排查，科学分析区域环境质量总体形势，对照年度污染防治攻坚任务清单，确保全年文明施工和污染攻坚目标任务达成。

附件：2023 年三季度全市建筑工地“红黑榜”名单

无锡市住房和城乡建设局

2023 年 11 月 10 日



附件

2023 年三季度全市建筑工地“红黑榜”名单

一、三季度文明施工“红榜”工地

1. 项目位置区域：梁溪区

项目名称：无锡天河 XDG-2020-65 号地块开发建设项目


建设单位：无锡天河地铁生态置业有限公司

施工单位：中铁二局集团有限公司

监理单位：江苏天眷建设集团有限公司

上榜理由：现场场区坚持做好场内裸土覆盖，围挡喷淋、雾炮降尘等措施常态化使用，从源头做好扬尘管控。施工现场做好各阶段施工风险管控，吊篮施工区域设置警示牌、警戒线，避免高空坠物伤人。施工现场全封闭，工地大门、场地围挡完整美观，宣传标语到位；外墙防水保温采用全新材料，整体效果大气、亮眼；配套绿色休闲景观，绿化设施齐全，凸显绿色施工理念。





2.项目位置区域：经开区

项目名称：XDG-2021-102 号地块开发建设项目

建设单位：江苏锡政置业有限公司

施工单位：华仁建设集团有限公司/无锡市市政设施建设工程有限公司（联合体）

监理单位：无锡市五洲建设工程监理有限责任公司

上榜理由：工地四周围挡喷淋及高杆喷淋施工期间全程开启，严格控制现场扬尘，确保施工现场环境干净整洁；人行通道加工场一侧配备喷淋系统，避免加工区域产生扬尘，为工人提供舒适清凉的环境；生活办公区工人生活设施配套齐全并设置垃圾分类收集屋，工人生活秩序井然，环境整洁。工地道路每天常态化洒水降尘，所有出入工地的沙石、垃圾等车辆不带泥尘保持大门进出口整洁。



3.项目位置区域：经开区

项目名称：无锡地铁4号线二期工程土建施工02标

建设单位：无锡地铁集团有限公司

施工单位：中铁一局集团有限公司/无锡市市政设施建设工程有限公司（联合体）

监理单位：上海天佑工程咨询有限公司

上榜理由：创新采用基坑智能化“水幕+水循环利用”系统，将基坑降水循环利用到喷淋、车辆冲洗、结构养护等方面，切实做到地下水对基坑的“反哺”，同时解决了基坑内空气流通性差、作业面温湿度不均衡等施工难题，更加节能、环保；在车辆冲洗平台及渣土坑顶部增设防尘棚，避免“带泥上路”现象，让车辆“干净出行”的同时，减少了施工过程中扬尘及泥水飞溅的问题，有效降低现场扬尘；施工过程中针对钢筋切割、空压机作业等易产生噪音的工序，采用钢筋集中加工棚、可移动式隔音降噪棚及空压机防护棚“围+截+罩”等措施，抑制施工噪音传播，营造良好的作业环境、减少对周边环境的影响；施工现场修建多个五级沉淀池，推动施工用水“内循环”，确保施工排水符合环保要求。





4.项目位置区域：宜兴市

项目名称：宜兴市新庄街道 C4 地块项目（1~3 号楼、5~9 号楼、大地库）

建设单位：宜兴市路众置业有限公司

施工单位：华仁建设集团有限公司

监理单位：江苏宏达工程管理有限公司

上榜理由：文明施工常态长效；冲洗设施、围挡喷淋、雾炮等各种降尘设施齐全并正常使用；生活区、办公场所干净整洁整洁；场容场貌较好。



5.项目位置区域：滨湖区

项目名称：XDG-2021-83 号地块（原东吴大酒店地块）
开发建设项目

建设单位：无锡城誉置业有限公司

施工单位：华仁建设集团有限公司

监理单位：南京江城工程项目管理有限公司

上榜理由：施工现场严格执行封闭施工，文明施工，安全教育管理规范，安全教育宣传氛围浓厚，真正做到安全警钟长鸣，争创一流，样板先行，施工现场降尘效果明显，常态化保持良好的场容场貌。



6.项目位置区域：滨湖区

项目名称：溢红路与鸿秀路交叉口东北侧地块项目

建设单位：无锡蔚创科技发展有限公司

施工单位：江苏无锡二建建设集团有限公司

监理单位：无锡太湖明珠建设咨询有限公司

上榜理由：工地全封闭施工，执行 24 小时门岗制度，大门口设置人脸识别实名制通道系统及门卫登记制度，办公区贯彻执行垃圾分类，集中生活区整洁美观，标准统一，注重文化宣传，传递文明新风。



7.项目位置区域：江阴市


项目名称：江阴临港科创园二期项目

建设单位：江阴临港工业园区开发有限公司

施工单位：江苏华邦建设有限公司

监理单位：江苏新东方工程管理咨询有限公司

上榜理由：施工现场临时道路全部硬化或者用绿草皮美化；施工道路洒水降尘，保持湿润；四周围挡全封闭且全部设置自动喷淋系统，全天候对施工现场进行喷淋降尘；施工现场扬尘检测系统全阶段即时监控现场的扬尘污染状况；车辆冲洗到位，确保不带泥上路。



8. 项目位置区域：锡山区

项目名称：江苏省天一中学宛山湖分校新建工程

建设单位：无锡宛山湖城市发展集团有限公司

施工单位：华虹建筑安装工程集团有限公司

监理单位：无锡市五洲建设工程监理有限责任公司

上榜理由：项目文明施工常态长效，现场主干道路及出入口动态保洁；现场管理规范有序，文明施工、扬尘管控措施落到实处。常态化保持良好的场容场貌，安全文明施工宣传氛围浓厚，高标准落实安全文明标准化各项措施，积极践行四节一环保理念，创建花园式工地。



9.项目位置区域：锡山区

项目名称：XDG-2006-44 号地块重组项目（原芙蓉山地块建设项目）A2 地块一期

建设单位：无锡市翠竹房地产开发有限公司

施工单位：华仁建设集团有限公司

监理单位：江苏赛华建设监理有限公司

上榜理由：现场场地内干净整洁，场内临边设置定型化防护，项目部积极开展专职安全管理人员巡查制度及晨会安全宣贯制度，进行消防安全等应急演练。



10.项目位置区域：新吴区


项目名称：江溪街道南站花园一期定销商品房工程

建设单位：无锡诚溪置业有限公司

施工单位：江苏无锡二建建设集团有限公司

监理单位：江苏雨田工程咨询集团有限公司

上榜理由：该项目积极开展品质提升行动，严格实行样板引路制度，各工序样板策划详细，在施工实体上分层外露展示，与实际设计图纸相符，施工规范。样板房交付关键部位、工序构造做法展示清晰，交付标准、标牌齐全，交付质量观感佳。外门窗、外墙防渗漏质量通病治理形成标准化作业手册和特色做法，现场施工精细，效果较好。项目质量提升成效显著，于2023年9月22日组织召开了工程质量标准化与通病防治现场观摩交流会。



二、安全文明施工“黑榜”工地

1. 项目位置区域：梁溪区


项目名称：芦村家园社区用房

建设单位：梁溪区扬名街道办事处、芦一社区

施工单位：江苏凡和建设有限公司

监理单位：未见

上榜理由：未见施工公示牌，现场易产生扬尘的材料未进行覆盖，材料堆放混乱；脚手架违规使用溜槽；脚手架杆件连接不规范，部位位置未连续设置；落地卸料平台方案未见；现场自拌砂浆。



2.项目位置区域：经开区

项目名称：XDG-2019-52 号地块建设项目（三期）市政工程

建设单位：无锡兴鸿益置业有限公司

施工单位：无锡市同丰建设工程有限公司

监理单位：苏州城市建设项目管理有限公司

上榜理由：扬尘管控不到位，文明施工管理差



3.项目位置区域：宜兴市

项目名称：垃圾渗滤液膜处理成套装备、沼气净化成套装备、污水处理成套装备及污泥处置与资源化利用设备的制造项目-1#车间、2#车间

建设单位：江苏苏亿环境工程有限公司

施工单位：江苏如阳建设科技有限公司

监理单位：江苏兴裕工程项目管理有限公司

上榜理由：大门出入口、施工现场积尘严重；现场材料乱堆乱放；围挡喷淋未开启；场容场貌差。



4.项目位置区域：滨湖区

项目名称：胡埭镇花汇苑西侧地块保障性租赁住房项目
EPC 工程总承包

建设单位：无锡胡埭工业园有限公司

施工单位：锦汇建设集团有限公司

监理单位：无锡市恒荣工程项目管理咨询有限公司

上榜理由：现场桩基施工时，文明施工管理不到位，大量裸土未及时覆盖，未设置雾炮、现场未采取洒水等抑尘措施，建筑垃圾未及时清理。



5.项目位置区域：江阴市

项目名称：江阴澄地 2020-C-30 地块公共区域及部分成品房装修工程

建设单位：无锡众安房地产开发有限公司

施工单位：浙江宏太建设有限公司

监理单位：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

上榜理由：总包单位移交后，室外工程单位施工时未采取抑尘措施，存在严重扬尘隐患；裸土未覆盖；地面积尘严重未冲洗。



6.项目位置区域：锡山区


项目名称：无锡宏诚花园三期 10 号楼、11 号楼精装修工程

建设单位：无锡宏诚房地产开发有限公司

施工单位：江苏瑀塘建设发展有限公司

监理单位：江苏誉达工程项目管理有限公司

上榜理由：项目现场建筑垃圾未及时清运出场，露天焊接作业，旱烟无序排放，现场扬尘飘散，未配备降尘措施。



7.项目位置区域：新吴区

项目名称：XDG-2021-28 号地块开发建设项目

建设单位：无锡市嘉旭投资发展有限公司

施工单位：上海锦悦建设（集团）有限公司

监理单位：苏州公明工程咨询有限公司

上榜理由：工地市政绿化施工阶段，现场文明施工管理不到位，场内裸土未及时覆盖，场内扬尘较大，进出口道路较脏，场内钢板铺设道路污染严重，现场文明施工情况较差。

