

无锡市住房和城乡建设局

关于公布 2023 年四季度全市建筑工地 “红黑榜”的通知

各市（县）区住房城乡建设局（建设局），市建设工程管理服务中心，各有关单位：

根据《关于印发无锡市建筑工地安全文明施工“红黑榜”管理实施方案的通知》（锡建质安〔2022〕9号），市住房城乡建设局组织开展了2023年四季度全市建筑工地安全文明施工“红黑榜”考评工作，市住房城乡建设局根据住建部门巡查检查情况、2023年度12月全市大气污染防治冲刺攻坚情况、省生态环境厅第二专员办、市污防攻坚办交办问题线索等，共考评产生季度“红榜”工地13个，“黑榜”工地7个（详见附件）。

从考评情况看，各级住建部门、监督机构较好落实建筑工地全年污染防治攻坚要求，特别是落实重污染天气黄色预警响应工作整体良好。但仍有部分建筑工地落实“六个100%”标准不到位，部分工地执行安全文明施工标准不高，现场存在安全文明隐患较多。请各地区、各单位针对四季度

和往期“黑榜”通报问题及时反馈执法处罚结果，并督促彻底整改、长效保持，并举一反三、全面排查，及时总结复盘 2023 年度建筑工地污染防治攻坚任务完成情况，按时报送相关考核资料。

附件：2023 年四季度全市建筑工地“红黑榜”名单

无锡市住房和城乡建设局

2024 年 1 月 25 日



附件

2023 年全市建筑工地“红黑榜”名单

一、四季度文明施工“红榜”工地

1. 项目位置区域：新吴区

项目名称：无锡国家软件园六期项目

建设单位：无锡软件产业发展有限公司

施工单位：中国电子系统工程第二建设有限公司

监理单位：江苏国兴建设项目的管理有限公司

上榜理由：该项目工地清扫保洁到位，场地道路全部硬化，扬尘管控到位，采取定型化防护设施，场地干净整洁，项目部安全文明施工管理到位。



2.项目位置区域：锡山区

项目名称：XDG-2021-73 号地块开发建设项目

建设单位：无锡宛福置业有限公司

施工单位：中铁四局集团有限公司

监理单位：江苏赛华建设监理有限公司

上榜理由：该项目施工现场道路、民工生活区及项目驻地洒水降尘，专人定期进行清扫、冲洗；现场围挡设置自动喷淋系统，施工沿线设立高标准围挡并保持干净美观；全封闭洗车台、洒水车及围挡喷淋等各种降尘设施齐全并正常使用；施工主干道设置人车分流，安全文明标准化措施落实到位，常态化保持良好的场容场貌。



3.项目位置区域：宜兴市


项目名称：宜兴市新庄街道 C4 地块项目（1~3 号楼、5~9 号楼、大地库）

建设单位：宜兴市路众置业有限公司

施工单位：华仁建设集团有限公司

监理单位：江苏宏达工程管理有限公司

上榜理由：文明施工常态长效；大门口、围挡四周、工地现场、办公场所干净整洁，车辆停放有序；冲洗设施、围挡喷淋、雾炮等各种降尘设施齐全并正常使用；场容场貌较好。



4.项目位置区域：梁溪区

项目名称：XDG-2022-93 号地块建设项目（一期）

建设单位：无锡润丰置业有限公司

施工单位：无锡城投建设有限公司

监理单位：江苏华电项目管理有限公司

上榜理由：施工现场设置智慧工地系统扬尘监测设备，时刻监察施工场地扬尘，主干道及场地洒水、湿法作业施工、围挡自动喷淋系统、雾炮机等防尘措施到位。现场设置清风雅苑，建立廉政施工项目部。优化场布设置，将材料堆放区、加工区等区域做明确划分，张贴相应标示牌，做到现场井然有序。每日进行安全交底晨会，落实到每一个施工人员。生活区内外保持整洁有序，无污水、无乱泼乱扔，做到生活垃圾集中堆放和垃圾分类管理。



5.项目位置区域：梁溪区

项目名称：XDG-2012-90 号地块 A 地块集中商业体开发
建设项目

建设单位：无锡市山北投资发展有限公司

施工单位：江苏富源广建设发展有限公司

监理单位：无锡市三利工程建设监理有限公司

上榜理由：施工现场装有智慧工地系统，主干道及场地施工过程中采取洒水、湿法作业施工等防尘措施。现场场区围挡安装有自动喷淋系统，现场配备雾炮机定时对现场进行降尘处理。施工现场实行分区管理，保持全区域内整齐、清洁，施工现场建立清扫制度，做到工完料尽、工完场清。生活区内外保持整洁有序，无污水、无乱泼乱扔，做到生活垃圾集中堆放和垃圾分类管理。



6.项目位置区域：经开区




项目名称：和风路规划小学新建工程项目

建设单位：江苏无锡经济开发区发展中心

施工单位：中建四局第六建设有限公司

监理单位：江苏恒泰工程管理咨询有限公司

上榜理由：项目配备 360 度旋转高压高杆喷淋并启用，内部道路硬化，保持洒水清扫降尘，场内裸土覆盖百分百，主入口常态化冲洗保湿，现场安全文明施工管理情况较好。



7.项目位置区域：经开区

项目名称：XDG-2021-102 号地块开发建设项目

建设单位：江苏锡政置业有限公司

施工单位：华仁建设集团有限公司、无锡市市政设施建设工程有限公司

监理单位：无锡市五洲建设工程监理有限责任公司

上榜理由：现场平面布置规划合理，材料堆放整齐，道路整洁，四周围挡喷淋喷洒降尘，确保施工现场环境干净整洁；工地道路每天常态化洒水降尘，确保所有出入车辆不带泥尘保持大门进出口整洁；生活办公区工人生活设施配套齐全并设置垃圾分类收集屋，工人生活秩序井然，环境整洁；生活办公区工人生活设施配套齐全,宿舍楼设置应急逃生杆。



8.项目位置区域：江阴市

项目名称：澄地 2022-C-2 号地块商品房开发项目

建设单位：江阴新国联致新置地有限公司

施工单位：江阴市华厦建设工程有限公司

监理单位：江苏新东方工程管理咨询有限公司

上榜理由：施工现场临时道路全部硬化或者用绿草皮美化；施工道路洒水降尘，保持地面湿润；四周围挡全封闭且全部设置自动喷淋系统，全天候对施工现场进行喷淋降尘；车辆冲洗到位，确保不带泥上路；主要出入口冲洗到位，确保周边道路整洁。



9. 项目位置区域：惠山区

项目名称：无锡市城市供水老旧管道更新改造(2023年)
工程一标段

建设单位：无锡市水务集团有限公司

施工单位：无锡市东生建设工程有限公司

监理单位：江苏雨田工程咨询集团有限公司

上榜理由：施工现场场内道路干净整洁；施工现场确保工完场清，施工范围临时封闭、安全措施设置到位；裸土及时覆盖，采用雾炮车冲洗、降尘。



10.项目位置区域：滨湖区

项目名称：蠡湖中央公园配套工程项目

建设单位：无锡市未来展览展示服务有限公司

施工单位：中国建筑第八工程局有限公司

监理单位：无锡市五洲建设工程监理有限责任公司

上榜理由：该项目严格落实《无锡市建设工程文明施工管理办法》的相关要求，收尾阶段外场扬尘管控措施到位，现场闲置裸土均覆盖，每日围挡喷淋自动开启，噪声、扬尘等文明施工指标实时监测，安排专人对硬化路面及时清扫，移动式脚手架设置防倾覆支腿，高处作业管控到位。



11.项目位置区域：滨湖区

项目名称：江苏天圣达科技创新中心

建设单位：江苏天圣达高科技发展有限公司

施工单位：江苏星投建设发展有限公司

监理单位：江苏园景工程设计咨询有限公司

上榜理由：施工现场道路硬化；工地大门出入口设置冲洗设施，车辆冲洗到位，施工现场扬尘措施管控到位；清扫保洁到位。



12.项目位置区域：市直管


项目名称：无锡地铁4号线二期工程土建施工01标

建设单位：无锡地铁集团有限公司

施工单位：中铁十七局集团有限公司

监理单位：上海天佑工程咨询有限公司

上榜理由：工地打造24小时智慧化监管平台，将围挡喷淋、基坑水幕、洒水车冲洗以及扬尘噪音监测系统相融合，织密车站防尘降噪管控网络。深化自控型班组建设，搭建安全管理理念输送高速通道，在施工一线设置全实操体验和可视化视频交底中心，引入标准化作业模板，增设安全风险体验平台。盾构机施工因地制宜，在原有基础上加装了土仓可视化系统、人舱内有害气体检测系统以及同步注浆浆液自动搅拌系统。



13.项目位置区域：市直管

项目名称：县前西街（春申路～解放西路）品质提升项目 EPC 工程总承包

建设单位：无锡市市政设施管理中心

施工单位：无锡市市政设施建设工程有限公司

监理单位：江苏天眷建设集团有限公司

上榜理由：创新采用智能化门禁系统，每扇配备密码解锁功能，在节约门卫管理费的基础上对现场的大门进行更好的管控；施工现场配备喷淋、车辆冲洗、安全文明小分队等，切实做到安全文明湿法作业，同时解决了基坑内空气流通性差、作业面温湿度不均衡等施工难题，更加节能、环保；在车辆冲洗及外侧围挡增设喷淋、广告、施工效果图，避免“带泥上路”现象，让车辆“干净出行”的同时，还提升了城市形象，美化了施工段道路并有效降低现场扬尘；施工过程中对外部交通安排专职交通协管员，减小了施工期间因施工导致的外部交通压力，保障了外部车辆的有序快速通行。





二、四季度安全文明施工“黑榜”工地

1. 项目位置区域：新吴区

项目名称：大运河科技生态公园扬帆驿站项目

建设单位：新吴区重点工程管理中心

施工单位：江苏伟丰建筑安装集团有限公司

监理单位：江苏园景工程设计咨询公司

上榜理由：该项目管理人员存在长期不到岗履职情况，现场大门敞开未全封闭，主干道积灰未及时清理，现场裸土未及时覆盖，工人生活区用电私拉乱接，有使用大功率电器现象。



2.项目位置区域：锡山区

项目名称：年产 1GW 钙钛矿太阳能电池组件项目（一期）

建设单位：极电光能（无锡）新能源有限公司

施工单位：河北建设集团天辰建筑工程有限公司

监理单位：方大国际工程咨询股份有限公司

上榜理由：项目现场基础开挖未使用湿法作业，裸土大面积未覆盖到位，主干道未及时硬化，文明施工管控较差，现场材料随意堆放，智慧监测未与平台对接。



3.项目位置区域：宜兴市

项目名称：江苏豪翔集训培训中心建设项目-办公楼、篮球馆、器材仓库一、器材仓库二、综合楼

建设单位：江苏豪翔体育文化有限公司

施工单位：无锡艾雅辰建设有限公司

监理单位：江苏科捷项目管理有限公司

上榜理由：道路积尘；局部裸土未覆盖；材料加工作业区未硬化处理；建筑材料堆放混乱；场容场貌较差。



4.项目位置区域：江阴市

项目名称：澄地 2020-C-4 地块商品房开发项目(景观工程)

建设单位：江阴盛泽置业有限公司

施工单位：上海园林绿化科技有限公司

监理单位：江苏苏伟项目管理有限公司

上榜理由：施工现场北区处于室外阶段，出入口道路泥泞积水，场内道路泥泞，局部裸土未覆盖。



5.项目位置区域：惠山区

项目名称：昊蓝电子科技（无锡）有限公司 5G 终端工业控制模块制造及新建厂房项目

建设单位：昊蓝电子科技（无锡）有限公司

施工单位：中海文慧（北京）建设有限公司

监理单位：上海港申建设管理有限公司

上榜理由：施工现场场内道路脏乱差；材料堆放混乱；现场部分裸土及黄沙未覆盖；围挡喷淋措施设置不到位。



6.项目位置区域：滨湖区

项目名称：北斗智能装备研发制造用房项目

建设单位：无锡卡尔曼导航技术有限公司

施工单位：南通市华雷建筑安装工程有限公司

监理单位：江苏华电项目管理有限公司

上榜理由：施工单位安全管理体系运行不规范，对施工现场模板支撑、脚手架搭设、临时用电等安全设施的日常管控不到位，不满足规范要求。现场使用非标准电箱，普通钢管与盘扣存在混搭，模板支撑架悬臂高度超高。



7.项目位置区域：市直管

项目名称：XDG-2021-104 号地块开发建设项目

建设单位：无锡城金置业有限公司

施工单位：无锡鸿韬建设工程有限公司

监理单位：无锡建设监理咨询有限公司

上榜理由：基础阶段施工过程中，现场存在大面积裸土未覆盖，现场未湿法作业，无抑尘措施。被省生态环境厅二专办“四不两直”检查交办。

